

BILAG 5

EKSEMPEL PÅ MANGELLISTE

MANGELLISTE

Projekt: Magleparken, Havlunde
 Fil: f:\Magleparken\Dokumenter\Mangellister\141128 Mangelliste.xls
 Udarbejdet af: SBR

Nr	Sted (bygning, etage, rum nr...)	Beskrivelse	Oprettet	Entreprenør	Deadline	Udbedret	OK Entreprenør	OK Byggeleder	OK Bygherre	Bemærkninger/ Dokument
1.10	101A, Køkken	Justering af låger mangler	13/11/14	Køk	01/12/14	14/11/14	OK	OK		
1.11	101A, Køkken	Lukning af ventil i emhætteskab	13/11/14	Køk	01/12/14	18/11/14	OK			
1.13	101A, Bad	Afslutning omkring klinker rettes	14/11/14	Maler	01/12/14					
2.03	102A, Værelse	Fuge omkring lister ved vindue	17/11/14	Maler	04/12/14					
3.13	105 B, Gang	Kabel til dørtelefon ej monteret	17/11/14	EL	01/12/14	28/11/14	OK	OK	OK	
0.12	Alle køkkener	Bestik indsats mangler	17/11/14	HE	01/12/14					Efterleveres af Svane

Hent skemaet som excel-fil på www.vaerdibyg.dk